



МИНТРАНС РОССИИ
РОСТРАНСНАДЗОР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ДФО)

ул. Стрельникова, д. 3Б, г. Владивосток, 690065

Тел.: (423) 249-50-03

e-mail: mtu@dfo.rostransnazor.gov.ru

<https://rostransnazor.gov.ru/rostransnazor/podrazdeleniya/mtudfo>

18.07.2025 № 1.19-6551

На № _____ от _____

Руководителям
предприятий железнодорожного
транспорта

Информационное письмо
«О сходе железнодорожного
подвижного состава на перегоне
Артеушка – Пеньковская
Забайкальской железной дороги»

Уважаемые руководители
предприятий железнодорожного транспорта!

21 мая 2025 г. в 23 час. 37 мин. московского времени на 6857 км пк 6 второго главного пути перегона Артеушка – Пеньковская Могочинского территориального управления Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» двухпутного, электрифицированного участка Ксеньевская – Амазар, при рабочем передвижении со скоростью 14 км/ч в режиме «тяга», по причине вибрации кузова и посторонних звуков МПТ 6.4 №419 служебным торможением остановлен рабочий поезд № 8602 (1 вагон, вес 22 тонны, 4 оси).

Поезд следовал с мотовозом МПТ 6.4 №419 приписки Завитинской механизированной дистанции инфраструктуры Забайкальской дирекции инфраструктуры, под управлением бригады ССПС приписки этой же механизированной дистанции в составе машиниста мотовоза Мельникова А.А., помощников машиниста мотовоза Страдзина А.Я. и Пляскина Н.В. При осмотре бригадой ССПС выявлен сход первой по ходу движения колесной пары № 689, без нарушения габарита по соседнему первому главному пути.

В сошедшем состоянии мотовоз МПТ 6.4 №419 проследовал 14 метров, место схода на 6857 км пк 6 (73 метр).

Для подтверждения подлинности электронной подписи, необходим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для входа на портал государственных услуг Российской Федерации (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>), где Вы можете проверить квалифицированную электронную подпись



Причиной схода мотовоза МПТ 6.4 №419 явилась неправильная регулировка элементов рессорного подвешивания колёсной пары № 511(второй по ходу движения, не в сходе), в части сжатой рессорной подвески правой стороны по ходу движения, в связи с чем произошло обезгруживание левого колеса колесной пары №689 (первой по ходу движения).

В результате транспортного происшествия мотовоз МПТ 6.4 №419 поврежден в объеме технического обслуживания ТО-2, требуется полное освидетельствование двух колесных пар без смены элементов.

Руководителями Завитинской механизированной дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» не обеспечено выполнение обязательных требований:

- пункта 2 статьи 20 Федерального закона № 17-ФЗ от 10 января 2003 г. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», в части не обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- пункта 129 раздела 9 «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250, в части не содержания в эксплуатации технически исправного подвижного состава.

- пункта 134 раздела 9 «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250, в части не обеспечения качественного выполнения работ по техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава и его составных частей.

В целях предупреждения транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением безопасности движения на железнодорожном транспорте, прошу проработать с причастными работниками обстоятельства и причины данного транспортного происшествия, а также перечень обязательных требований, нарушение которых привело к его возникновению.

Заместителя начальника
МТУ Ространснадзора по ДФО



Д.А.Лихонин

исп.: Селькин Сергей Евгеньевич
тел.: 8-302(41) 40-104

Для подтверждения подлинности электронной подписи, необходим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для входа на портал государственных услуг Российской Федерации (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>), где Вы можете проверить квалифицированную электронную подпись

