



МИНТРАНС РОССИИ
(РОСТРАНСНАДЗОР)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ЮФО)**

ул. Большая Садовая, зд. 40, г. Ростов-на-Дону, 344002

тел. +7 (863) 269-65-01, факс +7 (863) 262-39-84

mtu@yufo.rostransnadzor.gov.ru

www.rostransnadzor.gov.ru

06.04.2026 № 5.3-13-615

от _____

Руководителям организаций
осуществляющих погрузку (выгрузку)
опасных грузов на железнодорожном
транспорте

Информационное письмо

Уважаемые руководители железнодорожного транспорта!

МТУ Ространснадзора по ЮФО информирует о происшествии при перевозке опасных грузов на железнодорожном транспорте, произошедшем в марте 2026 года, а именно:

17 марта 2026 г. в 13 час 07 мин местного времени (12 час 07 минут, здесь и далее время московское) на железнодорожном пути парка станции Верхний Баскунчак Астраханского территориального управления Приволжской железной дороги, приемосдатчиком груза и багажа станции Верхний Баскунчак в ходе проведения коммерческого осмотра поезда № 3550, обнаружено парение груза - газы углеводородных смесь сжиженная (Фракция пропиленовая), АК 206 из под верхнего колпака.

17 марта 2026 в 18 часов 15 минут в ходе работ по герметизации цистерны № 78242294 силами аварийно-спасательного отряда Волгоградского аварийно-спасательного отряда ПАСФ Краснодарского центра «ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО» утечка груза прекратилась при закручивании вентиля по часовой стрелке на один оборот. Также установлено, контрольные пробки на двух крановых узлах DN32 не затянуты. Контргайка на вентиле DN32 жидкой фазы отсутствовала.

По результатам проведенного расследования, в ходе комиссионного осмотра установлено, что непосредственной причиной данного нарушения безопасности движения явилась утечка груза «Фракция пропиленовая» из кранового узла DN32 жидкой фазы из-за **негерметичного закрытия сливно-наливной арматуры** вследствие нарушения грузоотправителем подготовки вагонов-цистерн под погрузку.




Грузоотправителем ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (ст. Зелецино Горьковской ж.д.) нарушены требования статьи 18 Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», части 2 ст.20, части 3 статьи 21 Федерального закона от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», п. 26 Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (утв. приказом Минтранса России от 29.07.2019 №245).

МТУ Ространснадзора по ЮФО информирует грузоотправителей о том, что приказом Минтранса России от 08.04.2024 №113 утверждён индикатор риска №6 - Выявление на железнодорожных путях общего пользования **пяти событий при перевозке (транспортировке) опасных грузов**, связанных с просыпанием, проливом или парением, возникших вследствие повреждения вагона или контейнера, повреждения упаковки, нарушения герметичности люков вагона по причине действий (бездействия) контролируемого лица, осуществляющего погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте в местах погрузки опасных грузов, произошедших в течение года со дня выявления первого случая такого события. При срабатывании индикатора риска в отношении контролируемого лица, по вине которого произошли данные происшествия, будет согласовано внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие.

В целях предотвращения в дальнейшем подобных нарушений безопасности движения со стороны грузоотправителей при подготовке и перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, предлагаю ознакомить причастных работников с указанной информацией.

Для консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований по видам деятельности на железнодорожном транспорте контролируемые лица могут подать заявление через Госуслуги по следующей ссылке: <https://www.gosuslugi.ru/625710/1/form>. Консультирование проводится посредством мобильного приложения «МП.Инспектор».

И.о. начальника управления



Р.П. Агевнин

Исп. Чертков В.В.
Тел. 9287766324

