



МИНТРАНС РОССИИ  
РОСТРАНСНАДЗОР  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ПФО  
Удмуртская ул., дом 4а, г. Нижний Новгород,  
603952, АФТН УВВУЗЬВД

Тел. (831) 283 04 12

e-mail: [mtu@pfo.rostransnadzor.gov.ru](mailto:mtu@pfo.rostransnadzor.gov.ru)

Руководителям предприятий,  
имеющим на праве собственности или ином  
законном основании железнодорожные пути  
необщего пользования

04.08.2025 № 52.04-10/2025-510

**Информационное письмо по случаю нарушения безопасности движения,  
допущенного 24.05.2025г. на перегоне Шалегово-Оричи Горьковской железной  
дороги филиала ОАО «РЖД»**

В целях ознакомления с обстоятельствами и причинами транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, довожу до Вашего сведения информацию о допущенном событии:

**1. Обстоятельства произошедшего:**

24 мая 2025года в 02 часа 12 минут после проследования по нечетному пути перегона Шалегово-Оричи грузового поезда № 2109 при свободном блок-участке сигнальная точка № 7 (912км ПК2) приняла запрещающее показание. В 02 часа 49 минут при выполнении регламента проследования запрещающего сигнала светофора машинистом поезда № 2141 на 911км ПК10 выявлен излом рельса по правой нитке с раскрытием 4мм вне зоны стыка. Изломавшийся рельс типа Р65 изготовленный Кузнецким заводом в октябре 2015 года с пропущенным тоннажем на 24 мая 2025года 1379,05 млн.т.брутто имеет вертикальный износ 3мм и боковой износ 1мм., наличие концентратора напряжения от коррозионно-усталостной трещины (плоское темное пятно) высотой 2мм и шириной 3мм (заходящей в проекцию шейки рельса).

**2. Последствия:**

В результате нарушения безопасности движения условия жизнедеятельности людей не нарушены, вред окружающей природной среде и экологии не нанесен, пострадавших и погибших нет. Утраты груза, а также повреждений, нанесенных имуществу физических лиц, не допущено.

Допущена задержка грузовых поездов на 5 часов 9 минут, пассажирских на 16 минут.



### **3. Причина нарушения безопасности движения:**

Причиной излома рельса явилось наличие поперечной усталостной трещины в подошве рельса (плоское темное пятно) шириной 3мм и высотой 2мм. Способствующей причиной явилось динамическое воздействие от колес подвижного состава в виду смятия головки рельса глубиной 0,9мм.

Системной причиной явилось нарушение порядка принятия дефектных рельсов к учету на основании инструкции «Дефекты рельсов». Классификация, каталог и параметры дефектных и острodefектных рельсов», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 23 октября 2014 № 2499р.

### **4. Обязательные требования, несоблюдение которых привело к возникновению нарушения безопасности движения:**

Нарушены требования пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте Российской Федерации»; требования пункта 41 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250 в части содержания железнодорожного пути в исправном и работоспособном техническом состоянии.

### **5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:**

В соответствии с пунктом 5 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утверждённого приказом Минтранса России от 18.12.2014 № 344, данное нарушение безопасности движения классифицировано как излом рельса под железнодорожным подвижным составом и отнесено по учету и ответственности за Котельничской дистанции пути структурного подразделения Горьковской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

В целях обеспечения безопасности движения и исключения подобных случаев нарушения безопасности движения, рекомендую руководителям предприятий:

организовать и провести со всеми причастными работниками технические занятия, внеплановый инструктаж по обстоятельствам и причинам указанного события.

О проделанной работе проинформировать МТУ Ространснадзора по ПФО по электронной почте: [mtu\\_rtp@pfo.rostransnadzor.gov.ru](mailto:mtu_rtp@pfo.rostransnadzor.gov.ru).

Заместитель начальника Управления

К.А. Калинин

Макарова Елена Николаевна  
8-953-550-88-67

[makarova\\_en@pfo.rostransnadzor.gov.ru](mailto:makarova_en@pfo.rostransnadzor.gov.ru)

