



**МИНТРАНС РОССИИ
РОСТРАНСНАДЗОР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ДФО)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ**

ул. Стрельникова, д. 3Б, г. Владивосток, 690065

Тел.: (423) 249-50-03

e-mail: mtu@dfp.rostransnadzor.gov.ru

<https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/podrazdeleniya/mtudfo>

30.04.2025 № 1.19-4247

На № _____ ОТ _____

**Руководителям организаций
транспортной инфраструктуры**

Происшествие с опасным грузом
в апреле 2025 года АО «РН-Транс»

Уважаемые руководители!

3 апреля 2025 года на разъезде Сагджему Дальневосточной железной дороги допущено транспортное происшествие при перевозке опасного груза. Обнаружена течь дизельного топлива по нижнему сливному прибору вагона-цистерны № 54656525. Груз следовал со ст. Дземги Дальневосточной железной дороги, грузоотправитель АО «РН-Транс» филиал в г. Комсомольске-на-Амуре. Груз направлялся на ст. Ильинск-Сахалинский Дальневосточной железной дороги. Течь груза устранена путем затягивания штанги через верхний загрузочный люк на пол оборота. При открытии крышки нижнего сливного прибора из стакана вытекло ориентировочно 20 литров топлива. Также в стакане обнаружено наличие льда размером до 10 см в длину. Причина произошедшего – негерметичное закрытие внутреннего клапана нижнего сливного прибора. В отношении филиала АО «РН-Транс» в г. Комсомольске-на-Амуре проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) по результатам которого контролируруемому лицу вынесено предостережение.

Данные обстоятельства свидетельствуют о признаках нарушения ответственными лицами обязательных требований, установленных:

- ст. 18 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" в части неподготовленности груза для перевозок в соответствии с установленными обязательными требованиями, техническими условиями на продукцию, ее тару и упаковку;




- ч.2 ст. 20 Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" в части необеспечения безопасности перевозок грузов;

- п. 26 Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденных приказом Минтранса от 29.07.2019 № 245 в части негерметичного закрытия внутреннего клапана нижнего сливного прибора сливо-наливной арматуры.

В целях предотвращения нарушений безопасности движения при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом предлагаю ознакомить причастных работников с указанной информацией и принять меры по соблюдению обязательных требований законодательства в области железнодорожного транспорта при подготовке опасного груза для перевозок.

И.о. заместителя начальника
МТУ Ространснадзора по ДФО



Д.А. Лихонин

Исп. Панфилова М.И.
8(914)2103050

