



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА



Информационно-аналитические и справочные материалы

Нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте Российской Федерации

Управление государственного железнодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

по состоянию на 1 ноября 2025 года



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

СОДЕРЖАНИЕ

1. Места возникновения транспортных происшествий по состоянию на 1 ноября 2025 года.
2. Динамика транспортных происшествий на железнодорожном транспорте Российской Федерации за январь - октябрь 2025 года.
3. Динамика сходов и столкновений железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом на инфраструктуре железнодорожного транспорта Российской Федерации за январь - октябрь 2025 года.
4. Сходы и столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, а также причины их возникновения, допущенные за январь - октябрь 2025 года на железнодорожных путях общего пользования.
5. Динамика сходов и столкновений железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом на путях необщего пользования железнодорожного транспорта Российской Федерации за январь - октябрь 2025 года.
6. Сходы и столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, а также причины их возникновения, допущенные за январь - октябрь 2025 года на железнодорожных путях необщего пользования.
7. Состояние безопасности на железнодорожных переездах за январь - октябрь 2025 года.
8. Профилактические мероприятия на железнодорожных переездах за январь - октябрь 2025 года.
9. Места и причины травмирования граждан на железнодорожном транспорте за январь - октябрь 2025 года.
10. Динамика непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте за январь - октябрь 2025 года.
11. Результаты проведения контрольных (надзорных) мероприятий за январь - октябрь 2025 года.
12. Крушение 12.01.2025 на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
13. Крушение 08.03.2025 на пути необщего пользования ООО ТК «СЭВКО», примыкающем к станции Аппаратная Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться!



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

СОДЕРЖАНИЕ

14. Крушение 15.03.2025 на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
15. Крушение 21.05.2025 на станции Нефтяная Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
16. Крушение 31.05.2025 на перегоне Пильшино – Выгоничи Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
17. Крушение 01.06.2025 на перегоне Остапово – Михайловский Рудник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
18. Авария 27.06.2025 на станции Промышленная пути необщего пользования АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация», примыкающем к станции Олёкма Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
19. Авария 20.07.2025 на пути необщего пользования ООО «РИ-ИНВЕСТ», примыкающего к железнодорожной станции Тюмень-Северная Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
20. Крушение 19.08.2025 на перегоне Стульнево - Большой Токмак ФГУП «Железные дороги Новороссии».
21. Авария 28.08.2025 на пути необщего пользования ООО «Регион», примыкающем к станции Шагол Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
22. Крушение 14.09.2025 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
23. Крушение 14.09.2025 на станции Семрино Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
24. Крушение 19.09.2025 на перегоне Беленькая – Путевой Пост 139 км Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
25. Крушение 26.09.2025 на переезде Рудня – Голынки Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
26. Крушение 26.10.2025 на перегоне Низяны - Стульнево ФГУП «Железные дороги Новороссии».

За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться!



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Места возникновения транспортных происшествий по состоянию на 1 ноября 2025 года



Количество транспортных происшествий по состоянию на 1 ноября 2025 года

**Всего – 15 транспортных происшествий, из них:
Крушений - 12:**

- 11** – на пути общего пользования;
1 – на пути необщего пользования.
Аварий - 3:
3 – на пути необщего пользования.

Последствия транспортных происшествий по состоянию на 1 ноября 2025 года

**В результате транспортных происшествий:
погибло 12 человек, из них:**

- **6** работников железнодорожного транспорта;
 - **6** пассажиров;

4 человека получили тяжкий вред здоровья, из них:

- 1 работник железнодорожного транспорта;
 - 3 пассажира.

Выполнение индикатора Дашборда 2.0:

- количество пассажиров, погибших в результате транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации ж.д. транспорта (человек на 100 млн. перевезенных пассажиров) – **(6/1190262082)*100000000=0,504** (чел. на 100 млн. перевезенных пасс.)

Повреждено подвижного состава:

160 единиц, в том числе:

105 единиц за пределами целесообразности ремонта;
55 единиц в пределах целесообразности ремонта.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Динамика сходов и столкновений на инфраструктуре железнодорожного транспорта

за январь - октябрь 2025 года


■ 2024 ■ 2025





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Сходы и столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, а также причины их возникновения, допущенные за январь - октябрь 2025 года на железнодорожных путях общего пользования





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Динамика сходов и столкновений на путях необщего пользования

железнодорожного транспорта

за январь - октябрь 2025 года






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Сходы и столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, а также причины их возникновения, допущенные за январь - октябрь 2025 года на железнодорожных путях необщего пользования

Учетные причины нарушений безопасности движения на инфраструктуре железнодорожного транспорта на путях необщего пользования (на 01.11.2025)							ABC анализ в рамках диаграммы Pareto		
Учетные причины нарушения безопасности движения на путях необщего пользования		Количество сходов и столкновений	Процент от общего количества нарушений	Накопленный процент с нарастающим итогом	Граница в 80%	Граница в 95%	ABC анализ в рамках диаграммы Pareto		
1	Нарушения в текущем содержании пути	157	61,3%	61,3%	80,0%	95,0%	A	91,8%	Группа А - количество нарушений с высоким уровнем удельного веса
2	Нарушения в технологии маневровой работы	78	30,5%	91,8%	80,0%	95,0%			
3	Нарушение правил ремонта подвижного состава	9	3,5%	95,3%	80,0%	95,0%	B	6,3%	Группа В - количество нарушений со средним уровнем удельного веса.
4	Нарушения технологии погрузки, выгрузки	7	2,7%	98,0%	80,0%	95,0%			
5	ДТП	3	1,2%	99,2%	80,0%	95,0%	C	2,0%	Группа С - количество нарушений с незначительной величиной удельного веса
6	Наезд на посторонний предмет	2	0,8%	100,0%	80,0%	95,0%			
	итого:	256	100,0%					100,0%	





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Состояние безопасности на железнодорожных переездах за январь - октябрь 2025 года

3 %

196

202

■ 2024г. ■ 2025г.

38%

114

71

Количество дорожно-транспортных
происшествий на ж.д. переезде, ед

164

52

35

Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на ж.д.
переезде, чел.

38

Количество дорожно-транспортных происшествий на ж.д.
переезде с разделением на пути общего и необщего
пользования

■ Общего пользования

■ Необщего пользования

Количество травмированных в дорожно-
транспортных происшествиях на ж.д.
переезде, чел.



Причинами ДТП в 100%
случаев является
нарушение водителями
ПДД
(выезд на ж. д. переезд
при запрещающем
сигнале светофора)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Профилактические мероприятия на железнодорожных переездах за январь - октябрь 2025 года

■ 2024г. ■ 2025г.



12160


7504



Количество осмотренных ж.д. переездов, ед

42091

26318



Количество выявленных нарушений на ж.д.
переездах, ед

36525


26318

36525

Количество устранивших нарушений на ж.д.
переездах по состоянию на 01.11.25 г, ед

Профилактические мероприятия при
проведении комиссионного обследования
ж.д. переездов

- ✓ 1997 предостережений объявлено
- ✓ 2487 консультирований проведено
- ✓ 2655 информирований проведено
- ✓ 2 профилактических визита проведено
- ✓ Поддержана инициатива ОАО «РЖД»
о закрытии 16 ж.д. переездов





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Места и причины травмирования граждан на железнодорожном транспорте за январь - октябрь 2025 года


Непроизводственный травматизм на инфраструктуре железнодорожного транспорта за январь-октябрь 2025-2024 г.г.

Наименование показателя		Единица измерения	10 мес. 2025	10 мес. 2024	к 2024 г., +/ кол-во	+/- к 2024 г., %
1	Количество человек, погибших в результате происшествий на железнодорожном транспорте, не связанных с производством	человек	840	986	-146	-15
2	из них детей до 18 лет	человек	59	73	-14	-19
3	в том числе: на путях станций	человек	307	344	-37	-11
4	на путях перегонов	человек	433	507	-74	-15
5	в пределах пассажирских платформ	человек	100	135	-35	-26
6	путях необщего пользования	человек	0	0	0	0
7	в том числе по причине: хождения по ж.д. путям в неустановленном месте во время движения ж.д. состава	человек	649	796	-147	-18
8	нахождения на пешеходном наститеle во время движения ж.д. состава	человек	145	141	4	3
9	попытки взобраться на пассажирскую платформу или спрыгнуть с нее	человек	30	35	-5	-14
10	проезда или нахождения снаружи подвижного состава, падения с подвижного состава	человек	3	9	-6	-67
11	по прочим причинам	человек	12	5	7	140
12	Количество человек, здоровью которых причинен вред в результате происшествий на железнодорожном транспорте, не связанных с производством	человек	416	420	-4	-1
13	из них детей до 18 лет	человек	54	38	16	42
14	в том числе: на путях станций	человек	144	165	-21	-13
15	на путях перегонов	человек	190	186	4	2
16	в пределах пассажирских платформ	человек	82	69	13	19
17	путях необщего пользования	человек	0	0	0	0
18	в том числе по причине: хождения по ж.д. путям в неустановленном месте во время движения ж.д. состава	человек	314	328	-14	-4
19	нахождения на пешеходном наститеle во время движения ж.д. состава	человек	49	44	5	11
20	попытки взобраться на пассажирскую платформу или спрыгнуть с нее	человек	26	21	5	24
21	проезда или нахождения снаружи подвижного состава, падения с подвижного состава	человек	13	8	5	63
22	по прочим причинам	человек	14	19	-5	-26



Количество погибших и травмированных граждан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР
Непроизводственный травматизм на железнодорожном транспорте




**Непроизводственный травматизм несовершеннолетних граждан
до 18 лет на железнодорожном транспорте**





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Результаты проведения контрольных (надзорных) мероприятий за январь - октябрь 2025 года





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Сибирский Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

12.01.2025 года в 18 часов 23 минуты (МСК) на 1342 км ПК 4 второго пути станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» при скорости 68 км/ч из-за срабатывания тормозов допущена остановка грузового поезда №2393 (состав 68 вагонов, вес 1674 тонны, вагонов с ОГ нет) с электровозом ВЛ85 № 2195. При осмотре локомотивной бригадой выявлен сход 22 порожних полувагонов (с 10 по 30 и 42 вагоны с головы поезда (из них 19 вагонов на боку, 2 вагона в сходе 1 тележкой, 1 вагон в сходе 2-мя тележками).

В результате транспортного происшествия погибших и пострадавших нет, нарушен габарит по соседнему пути.

Повреждено: 20 вагонов до степени исключения из инвентарного парка, 3 вагона в объеме текущего отцепочного ремонта, 160 метров железнодорожного пути, 4 стрелочных переводов, 2 мачтовых светофора, 50 метров контактного провода, пролетные строения мостов (по 1 главному пути пролетное строение не пригодно к дальнейшей эксплуатации и не подлежит восстановлению, по 9 пути повреждены отдельные элементы).

Задержано: 4 пассажирских поезда на 43 часа 24 минуты, 7 грузовых поездов на 30 часов 58 минут.

Причиной транспортного происшествия явилось перекатывание левого колеса 2-й колесной пары 1-ой по ходу движения тележки грузового вагона № 64397557 на головку рельса в результате обезгруживания левой стороны тележки из-за возникновения не погашенных извилистых движений 1-й тележки (обусловленных наличием 1-й колесной пары с осевым биением колеса, изношенным под пятником местом под чашу, изношенным на грани предельных значений колпаком скользуном ВМ 003.000), что привело к последующим повышенным поперечным перемещениям тележки и перевалке кузова вагона, вследствие нарушения АО «НПК Уралвагонзавод» при изготовлении грузового вагона № 64397557 п. 4 ст. 4 Технического регламента таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»

ТР ТС 001/2011, в части обеспечения исправного технического состояния грузового вагона по прочности, устойчивости и техническому состоянию, при котором обеспечивается безопасное движение поездов.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Уральский Федеральный округ

железнодорожный путь необщего пользования

08.03.2025 года в 08 марта 2025 года в 09 часов 00 минуты (МСК) на нерегулируемом неохраняемом железнодорожном переезде пути необщего пользования ООО ТК «СЭВКО», примыкающем к станции Аппаратная Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», при производстве маневровой работы (вагонами вперед) допущено столкновение маневрового состава с грузовым автомобилем.

В результате транспортного происшествия причинен тяжкий вред здоровью составителю поездов АО «Уралпромжелдортранс» (впоследствии скончался в больнице).

Причиной транспортного происшествия явилось нарушение водителем грузового автомобиля пунктов **15.2 и 15.4 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1995 № 1090**, в части выезда на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом и невыполнения требований дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Дальневосточный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

15.03.2025 в 06 часов 47 минут (МСК) на 7588 км ПК 6 второго главного пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» при следовании со скоростью 47 км/час сдвоенного грузового поезда № 9608/9598 (состав 142 вагона, вес 13915 тонн, вагонов с ОГ нет, с электровозами 3ЭС5К № 983, № 1006) допущен сход 2-й и 3-й секций электровоза № 1006 (поезд № 9598) и 28 головных вагонов – груз уголь (из них 19, с 10 по 28 – на боку) с их выходом в габарит нечетного пути, последующим столкновением с составом встречного поезда № 2873 (состав 70 вагонов, вес 1697 тонн, вагонов с ОГ нет), следовавшим по первому пути и сходом первой тележки первой секции электровоза 3ЭС5К № 1214 поезда № 2873.

В результате схода погибших нет, легкие травмы получил машинист поезда № 2873.

Повреждено: 18 вагонов до степени исключения, 1 вагон в объеме деповского ремонта, 9 вагонов в объеме текущего отцепочного ремонта, электровоз 3ЭС5К № 1006 в объеме текущего ремонта ТР-3, головная секция электровоза 3ЭС5К № 1214 в объеме капитального ремонта, 743 метра железнодорожного пути.

Причиной транспортного происшествия явилось поперечное отжатие головки рельса с последующим провалом внутрь колеи колеса бустерной секции ведомого электровоза 3ЭС5К № 1006 вследствие воздействия боковой силы от колес колесных пар на рельсы, возникшей в момент действия максимальной продольной силы в поезде при несоответствии техническим характеристикам 21 гидравлического гасителя колебаний, по причине нарушения Улан-Удэнским ордена Ленина локомотивовагоноремонтным заводом – филиалом АО «Желдорреммаш» при проведении 22.02.2025 среднего ремонта электровозу 3ЭС5К № 1006 требований **ч. 2 статьи 20 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»**, в части необеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и **п. 134 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250**, в части несоответствия прошедшего ремонта железнодорожного подвижного состава и его составных частей требованиям ремонтной документации.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Южный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

21.05.2025 в 21 час 12 минут (МСК) на станции Нефтяная Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», при следовании грузового поезда №3049 (состав 55 вагонов, вес 5145 тонн, вагонов с ОГ нет, с электровозом 1,5ВЛ80С № 1699/1151), при скорости 14 км/ч допущен сход 7-ми вагонов (с 5-ого по 11-й, из них 7-ой на боку).

В результате схода погибших и пострадавших нет, допущена частичная потеря груза – пшеница, общей массой 301200 кг.

Повреждено: 2 вагона до степени исключения, 5 вагонов в объеме текущего отцепочного ремонта, 50 метров железнодорожного пути, 1 стрелочный перевод.

Причиной транспортного происшествия явился излом пружин рессорного подвешивания второй по ходу движения тележки вагона № 95726881, что привело к обезгруживанию левых колес второй тележки по ходу движения вагона № 95726881, их перекату через упорную нитку кривой, с последующим сходом, вследствие нарушения АО «Тихвинский вагоностроительный завод» **п. 15 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011**, в части не выдержки воздействия и нагрузки на пружины рессорного подвешивания, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации, **п. 134 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации**, в части несоответствия подвижного состава требованиям конструкторской и эксплуатационной документации, при выпуске его в эксплуатацию, а именно не выполнения требований п. 4.2 Руководства по эксплуатации № 1310.00.00.000. «Вагон-хоппер для зерна модель 19-9870-01», в части необеспечения гарантийного срока эксплуатации пружин рессорного подвешивания грузового вагона № 95726881 до первого планового ремонта.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Центральный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

31.05.2025 в 22 час 35 минут (МСК) на 43 км ПК 1 перегона Пильшино-Выгоничи Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» из-за незаконного вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта допущено падение пролетного строения автомобильного моста трассы федерального значения А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь, с последующим столкновением с ним пассажирского поезда № 86 сообщением Климов – Москва Пассажирская Киевская (состав 11 вагонов, населенность 378 пассажиров, в т.ч. 14 детей до 18 лет, из них 4 ребенка до 5 лет), что привело к сходу тепловоза и первых трех пассажирских вагонов (из них локомотив, 1 и 2 пассажирские вагоны на боку).

В результате транспортного происшествия 7 человек погибло (в том числе 1 работник ОАО «РЖД» и 6 пассажиров), получили травмы различной степени тяжести 128 человек (3-м пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, 19 человек получили травмы средней степени тяжести (из них 6 работников ОАО «РЖД»), 106 человек получили травмы легкой степени тяжести (из них 18 работников ОАО «РЖД»). Нарушены условия жизнедеятельности людей, прекращено автомобильное сообщение через автомобильный мост, расположенный на трассе А-240. Полный перерыв движения на перегоне Пильшино – Выгоничи составил 23 часа 25 минут.

Повреждено: локомотив до степени исключения, 3 пассажирских вагона до степени исключения, 8 пассажирских вагонов в объеме текущего отцепочного ремонта, 30 метров железнодорожного пути.

Причиной транспортного происшествия явился акт незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Центральный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

01.06.2025 в 2 часа 21 минуту (МСК) на 46 км ПК 10 перегона Остапово – Михайловский Рудник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» из-за инцидента «В» допущено обрушение пролетного строения железнодорожного моста, что привело к сходу в грузовом поезде № 9314 тепловоза 2ТЭ10МК № 680 (с падением головной секции локомотива на автомобильную дорогу и последующим возгоранием) и 3-х головных вагонов.

В результате транспортного происшествия причинен тяжкий вред здоровью машинисту тепловоза, помощнику машиниста и дублеру помощника машиниста получили травмы легкой степени тяжести. Условия жизнедеятельности людей не нарушены.

Повреждено: локомотив до степени исключения, 1 вагон в объеме деповского ремонта, 2 вагона в объеме текущего отцепочного ремонта, 2 пролетных строения путепровода разрушено полностью, подферменный блок № 4 промежуточной стоечной опоры №1, промежуточная стоечная опора № 2 разрушена полностью, береговой устой, 147 м рельсо-шпальной решетки.

Причиной транспортного происшествия явился акт незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Дальневосточный Федеральный округ

железнодорожный путь необщего пользования

27.06.2025 в 23 часа 30 минут (МСК) на станции Промышленная пути необщего пользования АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация», примыкающем к станции Олёнка Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» при производстве маневровой работы на пути № 7, в результате несанкционированного приведения в движение машинистом АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» локомотива ТЭМ2 № 0382, допущено его лобовое столкновение с локомотивом ТЭМ2 № 6414 маневрового состава, следующего с группой из 13 порожних вагонов, с последующим сходом одной колесной пары локомотива ТЭМ2 № 0382.

В результате столкновения погибших и пострадавших нет.

Локомотивы ТЭМ2 № 0382 и ТЭМ2 № 6414 повреждены в объеме капитального ремонта.

Причиной транспортного происшествия явилось приведение в движение локомотива ТЭМ2 № 0382 машинистом АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация», находящегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, без команды руководителя маневров.

Транспортное происшествие классифицировано как **авария**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Уральский Федеральный округ

железнодорожный путь необщего пользования

20.07.2025 года в 22 часа 00 минут (МСК) при производстве маневровых передвижений на железнодорожном пути необщего пользования ООО «РИ-ИНВЕСТ», примыкающем к железнодорожной станции Тюмень-Северная Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на стрелочном переводе допущено боковое столкновение маневрового железнодорожного подвижного состава, состоящего из 40 вагонов (цистерны, груз – дистиллят нефти) под управлением машиниста ООО «РИ-ИНВЕСТ» на тепловозе ТЭМ2 № 1759, с другим маневровым железнодорожным подвижным составом, состоящим из 30 вагонов (цистерны, груз – дистиллят нефти) под управлением машиниста этого же предприятия на тепловозе ТЭМ2 № 4006, с последующем сходом двух вагонов, один из них на боку.

В результате столкновения погибших и пострадавших нет, потери груза не допущено.

Повреждено: 1 вагон в объеме капитального ремонта, 2 вагона в объеме деповского ремонта, 3 вагона в объеме текущего ремонта.

Причиной транспортного происшествия явился выезд без команды руководителя маневров маневрового состава с локомотивом ТЭМ2 № 1759 под управлением машиниста ООО «РИ-ИНВЕСТ» на маршрут следования маневрового состава с локомотивом ТЭМ2 № 4006 под управлением машиниста этого же предприятия с последующим боковым столкновением вагонов на стрелочном переводе № 5а.

Транспортное происшествие классифицировано как **авария**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Южный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

19.08.2025 года в 05 часов 25 минут (МСК) на 72 км ПК 10 перегона Стульево-Большой Токмак ФГУП «Железные дороги Новороссии» при следовании поезда № 3601 (секция локомотива 2ТЭ116-1634А (в голове поезда), секция локомотива 2ТЭ116-1634Б (в хвосте поезда), в составе 24 груженых вагона и 4 порожних вагона, вес 2004 т, 112 осей) допущен сход с рельсов 13-ти вагонов, из них 10 с опрокидыванием на бок и сходом хвостовой секции локомотива 2ТЭ116-1634Б. Сход с рельсов железнодорожного подвижного состава допущен на скорости движения 70 км/ч.

В результате схода погибших и пострадавших нет.

Повреждено: 1 секция тепловоза в объеме капитального ремонта, 10 вагонов до степени исключения, 3 вагона в объеме текущего отцепочного ремонта.

Причиной транспортного происшествия явился акт незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Уральский Федеральный округ

железнодорожный путь необщего пользования

28.08.2025 года в 22 часа 38 минут (МСК) на пути необщего пользования ООО «Регион», примыкающем к станции Шагол Южно-Уральской железной дороги, при производстве маневровых передвижений маневрового состава (локомотивом ТГМ4 № 2919 и 11 грузовых вагонов) на путях необщего пользования ООО «ЖБИ-74» под управлением машиниста ООО «ЖБИ 74» допущено несанкционированное движение маневрового состава (локомотивом ТГМ4-2919 и 11 грузовых вагонов) с последующим столкновением с двумя вагонами, находящимися на пути необщего пользования ОАО «Регион». В результате столкновения допущен сход 4 вагонов и локомотива.

В результате столкновения травмы легкой степени тяжести получил машинист локомотива.

Повреждено: 1 локомотив и 2 вагона объеме капитального ремонта, 2вагона в объеме текущего ремонта.

Причиной транспортного происшествия явилось нарушение составителем поездов ООО «ЖБИ-74» порядка производства маневровой работы, в части не включения и опробования тормозов всей группы вагонов в маневровом составе.

Транспортное происшествие классифицировано как **авария**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Северо-Западный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

14.09.2025 в 03 часа 01 минуту (МСК) на 95 км ПК 7-8 первого главного пути перегона Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», при следовании грузового поезда № 2409 (66 вагонов, вес 1736 тонн, вагонов с опасными грузами нет) с тепловозом серии 2ТЭ116 № 1719 приписки ООО «БТС» под управлением локомотивной бригады ООО «БТС-Локомотивные решения» в составе машиниста Корочкина Р.В. и помощника машиниста Мисецкого Н.А. в режиме тяги при скорости 72 км/час (допустимая скорость 80 км/час) и наличии зеленого огня на локомотивном светофоре машинист применил экстренное торможение по причине незаконного вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта. Предотвратить сход локомотива и 20 грузовых вагонов не удалось.

В результате схода погибших и пострадавших нет, потери груза не допущено.

Повреждено: локомотив серии 2ТЭ116 № 1719 в объеме среднего ремонта, 19 грузовых вагонов до степени исключения, один вагон в объеме текущего отцепочного ремонта.

Причиной транспортного происшествия явился акт незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Северо-Западный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования


14.09.2025 в 08 часов 09 минут (МСК) на 44 км ПК 8 первого главного пути железнодорожной станции Семрино Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», при следовании поезда № 4301 (одиночный локомотив) под управлением машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский Октябрьской дирекции тяги Донцова Д.А., привлеченного к работе в качестве машиниста, при зеленом огне блока индикации КЛУБ-У и скорости следования 160 км/ч (при допустимой не более 80 км/ч), допущен сход тепловоза серии ТЭП70БС № 362, приписки этого же депо, всеми колесными парами с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения сторону.

В результате схода был травмирован машинист инструктор, который в последствии скончался в скорой помощи.

Повреждено: локомотив ТЭП-70 № 362 до степени исключения.

Причиной транспортного происшествия явилось превышение машинистом-инструктором эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский Донцовым Д.А. допустимой скорости движения локомотива серии ТЭП70БС № 362, установленной приказом начальника Октябрьской железной дороги от 25 июня 2025 г. № ОКТ-56.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Дальневосточный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

19.09.2025 в 14 часов 22 минуты (МСК) на 138 км ПК 5 нечетного пути перегона Беленькая – Путевой Пост 139 км Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», при следовании хозяйственного поезда № 8254 с тепловозом 2ТЭ10М № 1279 (выполнение работ по капитальному ремонту пути), при скорости 37,5 км/ч (при допустимой скорости 40 км/ч) в режиме выбега допущен сход укладочного крана УК-25/25 № 49 и трех вагонов №№ 42285577, 42259499, 42316521 (1-й вагон по ходу движения – роликовая платформа, 2-й и 3-й вагоны по ходу движения – платформы с унифицированным съемным оборудованием груженые рельсошпальной решеткой).

В результате схода смертельно травмировано 3 монтера пути и 6 работников получили легкие телесные повреждения.

Повреждено: укладочный кран УК-25/25 №49 в объеме текущего ремонта ТР-1, вагоны №№ 42285577, 42259499, 42316521 в объеме деповского ремонта.

Причиной транспортного происшествия явилась не своевременная дача команды на остановку хозяйственного поезда со стороны руководителя работ Шильникова Е.А., что при отсутствии ограждения места производства работ по ремонту пути привело к сходу подвижного состава и последующему травмированию работников, находившихся на путеукладочном кране и грузовом вагон-платформе хозяйственного поезда № 8254.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Центральный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

26.09.2025 в 07 часов 34 минуты (МСК) на регулируемом, необслуживаемым дежурным работником переезде 439 км ПК 7 перегона Рудня – Голынки Московской железной – филиала ОАО «РЖД», при исправно действующей переездной сигнализации допущено столкновение поезда № 2657 (36 вагонов, вес 3166 тонн, 12 вагонов с ОГ – с 1-го по 12-й, груз бензин моторный, АК 305) с грузовым автомобилем марки MAN с полуприцепом под управлением гражданина Российской Федерации Новикова В.А. 1973 года рождения, с последующим сходом тепловоза 3М62у № 074 (на боку) и сходом 18 вагонов №№ 51383016, 50162668, 57112963, 57501298, 50038702, 57519894, 53966685, 57008831, 50214584, 51813665, 54244058, 50773886, 98405681, 98408685, 55090328, 98405673 (на боку), вагон № 92665504 в сходе всеми колесными парами, вагон № 55867485 сход одной тележкой.

В результате схода машинист тепловоза и помощник машиниста получили травмы легкой степени тяжести, водитель автомобиля погиб.

Допущено возгорание груза в 12-ти вагонах бензин моторный и в 5-ти вагонах лесоматериалы.

Повреждено: тепловоза 3М62у № 074 поврежден до степени исключения, 17 вагонов повреждены до степени исключения, один вагон поврежден в объеме текущего отцепочного ремонта.

Причиной транспортного происшествия явился выезд автомобиля марки MAN государственный регистрационный номер М032ЕУ 67RUS на железнодорожный переезд при запрещающем показании светофора переездной сигнализации.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НАДЗОР

Южный Федеральный округ

железнодорожный путь общего пользования

26.10.2025 в 04 часа 50 минут (МСК) на 56 км ПК 6 перегона Низяны - Стульнево ФГУП «Железной дороги Новороссии», при следовании поезда № 3002 (состав 24 груженых и 4 порожних вагона, вес 2218 т), с локомотивами 2ТЭ116-009Б (в голове поезда) и 2ТЭ116-009А (в хвосте поезда) приписки локомотивного депо Мелитополь, под управлением локомотивными бригадами депо Волноваха, при скорости движения 50 км/ч, из-за незаконного вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход головной секции локомотива 2ТЭ116 № 009Б и 11 вагонов №№ 44936052, 44940666, 44933125, 65545501, 66155250, 60521739, 63649693, 57922981, 53689760, 60725520, 53170874 в поезде № 3002.

В результате схода погибших и пострадавших нет, тяжкий вред здоровью людей не причинен.

Повреждено: секция локомотива 2ТЭ116 № 009Б до степени исключения, 11 вагонов повреждены до степени исключения, 150 м путевой решётки.

Причиной транспортного происшествия явился акт незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.

Транспортное происшествие классифицировано как **крушение**.

