



МИНТРАНС РОССИИ
РОСТРАНСНАДЗОР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ДФО)

По списку рассылки

ул. Стрельникова, д. 3Б, г. Владивосток, 690065

Тел.: (423) 249-50-03

e-mail: mtu@dfo.rostransnadzor.gov.ru

<https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor>

[/podrazdeleniya/mtudfo](https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/podrazdeleniya/mtudfo)

29.05.2024 № 1.19-5776

На № _____ от _____

Информационное письмо о соблюдении
пожарной безопасности на подвижном составе и
результатах проведенной работы за 1 квартал 2024 г.

За 1 квартал 2024 года в зоне ответственности МТУ Ространснадзора по ДФО по направлению железнодорожного транспорта допущено 3 пожара (ДВЖД – 1, ЗабЖД - 2), которые приняты к учету в соответствии с приказом Минтранса РФ № 344.

1) 09.02.2024 09.05 (мск) Забайкальская ж.д. Свободненский регион. На перегоне Екатеринославка - Поздеевка двухпутного электрифицированного участка Завитая - Белогорск участка по удалению за грузовыми поездами допущена вынужденная остановка поезда № 8501 с тепловозом ЗМ62У № 076А/076Б ТЧЭ. Обстоятельства: В 09.30 машинист доложил о задымлении вагона пассажирского типа № 37831070 в составе хозяйственного поезда № 8501. Последствия: в результате возгорания составитель ПМС-46 скончался, машинист ЖДСМ (железнодорожной строительной машины) ПМС-46 получил термические ожоги, задержан пассажирский поезд № 10 на 0-14, 35 грузовых поездов. Причиной явилось грубейшее неисполнение требований пожарной безопасности работниками ПМС.

2) 12.02.2024 22.45 (мск) Дальневосточная ж.д., Хабаровский регион. На 3609 км пк 0 перегона Постышево – Разъезд 3605 км, однопутного не электрифицированного участка Мукунга - Хурмули, допущена вынужденная остановка рабочего поезда №8817 (вес 69 тонн, 2 вагона: классный вагон и платформа с инструментом) из-за возгорания тепловоза ТЭМ-2А №5994, приписки ТЧЭ-9 Комсомольск, под управлением машиниста Бенденко, приписки ТЧЭ-13 Новый Ургал. Причиной явилось нарушение обязательных требований работниками Сервисного отделения Новый Ургал- сервисного локомотивного депо «Амурское» -филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» при осуществлении ремонтных работ

3) 05.003.2024 14.40 (мск) Забайкальская ж/д станция Чита. Поезд № 9510 (6280 т ,71 ваг.) , лок.ВЛ85 № 230 (ТЧ Нижнеудинск). Поезд прибыл на 52-й

Для подтверждения подлинности электронной подписи, необходим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для входа на портал государственных услуг Российской Федерации (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>), где Вы можете проверить квалифицированную электронную подпись



путь станции в 13.30. В 14.40 ОВ Карбышев заявил о задымлении в 66-м вагоне с головы № 53486387 - собственник АО "НПК" ДР № 180 ЗАО "Железнодорожный ВРЗ" ст. отправления Кильчуг Красн. ж.д. ст. назначения СовГавань Д.В. ж.д. Груз - уголь 69 тонн. В 15.55 вагон отцеплен и отставлен на 12-й путь. В 17.10 вагон пролит водой. Причиной задымления угля явилось самовозгорание из-за не качественной подготовки груза к перевозке грузоотправителем, в части его не уплотнения.

По всем событиям МТУ проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении соблюдения обязательных требований по пожарной безопасности, объявлены предостережения.

МТУ Ространснадзора по ДФО (Госжелдорнадзором) в целях минимизации рисков возникновения событий связанных с пожарами, задымлениями, возгораниями проводится системная работа с подконтрольными юридическими лицами.

За 1 квартал 2024 года по направлению пожарной безопасности проведено 22 выездных обследования, в ходе которых осмотрено 257 единиц подвижного состава, выявлено 141 нарушение обязательных требований законодательства. Проведено 2 наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) по случаям нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проведенных мероприятий нарушителям объявлено 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Возбуждено и рассмотрено одно дело об административных нарушениях по ст. 11.16 КоАП РФ, взыскано штрафов на сумму 4000 рублей. Проведено 11 консультирования контролируемых лиц в отношении соблюдения пожарной безопасности на подвижном.

Прошу усилить работу и обеспечить контроль, направленные на безусловное соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава.

Заместитель начальника
МТУ Ространснадзора по ДФО



В.Н. Прокопчик

исп.: Автушенко Евгений Валерьевич
тел.: 8(423) 249-60-55 доб. 114

Для подтверждения подлинности электронной подписи, необходим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для входа на портал государственных услуг Российской Федерации (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>), где Вы можете проверить квалифицированную электронную подпись



Для подтверждения подлинности электронной подписи, необходим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для входа на портал государственных услуг Российской Федерации (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>), где Вы можете проверить квалифицированную электронную подпись

