

**Информационное письмо по случаю транспортного происшествия,  
допущенного 18.12.2022 на железнодорожном пути необщего  
пользования № 12 станции Угольная филиала «Разрез «Тулунуголь»  
ООО «Компания «Востсибуголь», примыкающем к железнодорожной  
станции Азей Восточно-Сибирской железной дороги – филиала  
ОАО «РЖД»**

**1. Обстоятельства произошедшего:**

18 декабря 2022 года в 01 час 03 минуты (мск) на железнодорожном пути необщего пользования № 12 станции Угольная филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», примыкающем к железнодорожной станции Азей Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», допущено столкновение прибывающего грузового поезда № 3802, в составе тепловоза серии ТЭ10М № 3668Б с маневровым составом, состоящим из 63 порожних вагонов и тепловоза серии ТЭМ2У № 9163.

В результате столкновения допущен сход 6-ти вагонов.

**2. Последствия:**

В результате схода погибших и пострадавших нет.

Повреждено:

- 6 вагонов №№ 63794085, 60092434, 63310544, 58362922, 53112660, 63372767 в объеме деповского ремонта;

- 9 вагонов №№ 62130216, 62962978, 63057335, 64113129, 59982678, 50872613, 55634414, 63073860, 63078364 в объеме текущего отцепочного ремонта ТР-2;

- тепловоз ТЭ10М № 3668Б в объеме текущего ремонта ТР-3;

- тепловоз ТЭМ2У № 9163 до степени исключения из инвентаря.

**3. Причина нарушения безопасности движения:**

Причиной столкновения грузового поезда № 3802 с маневровым составом явился проезд локомотивной бригадой филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» маршрутного светофора с запрещающим показанием станции Угольная.

**4. Обязательные требования, несоблюдение которых привело к возникновению нарушения безопасности движения:**

Локомотивной бригадой филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» нарушены требования п. 1 Приложения № 1 к Приложению № 2 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250 (далее - ПТЭ), в части наблюдения за показаниями

светофоров и выполнения их требований.

Дежурным по станции Угольная филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» нарушены требования пп. 1, 2, 3, 4 п. 2 Приложения № 9 к Приложению № 2 ПТЭ, п. 2.1 Техническо-распорядительного акта грузовой станции Угольная, в части приготовления маршрута движения для прибывающего поезда, исключая заезд на занятый путь.

#### **5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:**

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утверждённого приказом Минтранса России от 18.12.2014 № 344, данное нарушение безопасности движения классифицировано как крушение.