

МИНТРАНС РОССИИ РОСТРАНСНАДЗОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО УФО

ул. Шейнкмана, стр. 55, этаж 11, Свердловская область, г. Екатеринбург, 620014 тел.: (343) 384-25-36, факс: (343) 384-25-39

> AФТН УССУЗЬВЬ e-mail: mtu@ufo.rostransnadzor.gov.ru https://rostransnadzor.gov.ru

04.07.2024	№	И/4.1/ЮЛ-6226	
Ha №	_	OT	

Руководителям организаций железнодорожного транспорта (по списку)

В реализации полномочий ПО профилактике нарушений, рамках предусмотренных п. 10 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 991 «Об утверждении Положения федеральном государственном контроле (надзоре) в области железнодорожного направляю Вам Информационное письмо транспорта», ПО транспортному происшествию, допущенному 31.05.2024 на перегоне Селеткан - Ледяная Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Приложение: Письмо на 2-х листах.

Старший государственный инспектор МТУ Ространснадзора по УФО



Е.Н. Кузнецов

Кузнецов Евгений Николаевич тел: 8(922)116-60-03



Список рассылки:

- 1. s@stmprom.ru
- 2. aplyah@mail.ru
- 3. novatek-ts@ts.novatek.ru
- 4. info@yrw.ru
- 5. info@purnpz.ru
- 6. can@te.ru
- 7. Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru
- 8. info@unipro.energy
- 9. gp@severavtodor.ru
- 10. office@smn.rosneft.ru
- 11. LDC_Z@mail.ru
- 12. andrei.harabara@lukoil.com
- 13. mo87@ms11.ru
- 14. Salym93-C@mail.ru
- 15. kansl@ttg.gazprom.ru
- 16. ngsk@nadym-dobycha.gazprom.ru
- 17. gdu@gd-urengoy.gazprom.ru
- 18. office@ungk.net
- 19. info@gnh-nur.ru
- 20. inffo@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
- 21. gpnl@gazprom-neft.ru
- 22. nug-office@rnt.rosneft.ru
- 23. office@optr-ynao.ru
- 24. SNP_URG_UMN@tmn.transneft.ru
- 25. illarionovip@nkhtk.ru

Информационное письмо по транспортному происшествию, допущенному 31.05.2024 на перегоне Селеткан - Ледяная Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1. Обстоятельства произошедшего:

31 мая 2024 года в 8 часов 22 минуты (мск) на 7759 км пк 3 второго главного пути перегона Селеткан - Ледяная Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» при следовании со скоростью 72 км/ч с использованием системы «автоведение» УСАВП-Г в режиме «тяга» по зеленому показанию блока индикации комплексного локомотивного устройства безопасности КЛУБ-У, экстренным торможением остановлен грузовой поезд № 9600 (65 вагонов, масса 6265 тонн, вагонов с ОГ нет) с электровозом 3ЭС5К № 768 приписки эксплуатационного локомотивного депо Чита Забайкальской дирекции под управлением локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Белогорск. При осмотре состава поезда локомотивной бригадой выявлен сход 27-ми вагонов (со 2-го по 28-й с головы состава, все на боку), с нарушением габарита соседнего пути.

2. Последствия:

В результате схода вагонов пострадавших нет, вред окружающей природной среде и экологии не причинен, условия жизнедеятельности людей не нарушены.

Полный перерыв движения составил 18 часов 35 минут.

Задержано: 21 пассажирский поезд на общее время 55 часов 31 минуту, 4 пригородных поезда на общее время 1 час 26 минут, 6 почтово-багажных поездов на общее время 64 часа 12 минут и 673 грузовых поезда на общее время 6281 часов 45 минут.

Повреждено:

- 27 вагонов (№ 63248520, 62918008, 62304373, 63887731, 63633218, 62873633, 64433485, 62374509, 63649040, 63451207, 62861166, 62272240, 62753405, 63451769, 62897830, 61536272, 64198344, 61567053, 61796504, 62357074, 64003148, 61094371, 62266879, 64138910, 61533840, 62358437, 63656367) до степени исключения из инвентаря;
 - 300 метров железнодорожного пути;
 - 2 опоры контактной сети;
 - 100 метров контактного провода;
 - 360 метров провода ДПР;
- допущена утрата груза (уголь битуминозный прочий каменный марки Д) общей массой нетто 1 937 100 кг.

3. Причина нарушения безопасности движения:

Причиной схода явился выброс железнодорожного пути перед грузовым поездом № 9600 из-за наличия температурных напряжений в плетях бесстыкового пути, вследствии нарушения текущего содержания пути работниками Михайло-Чесноковской дистанции пути - структурного подразделения Забайкальской дирекции инфраструктуры.

4. Обязательные требования, несоблюдение которых привело к возникновению нарушения безопасности движения:

Работниками Михайло-Чесноковской дистанции пути - структурного подразделения Забайкальской дирекции инфраструктуры нарушены обязательные требования:

- части 1 статьи 15 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный $N_{\underline{0}}$ $17-\Phi 3),$ обеспечения закон В части содержания железнодорожных путей общего пользования и расположенных сооружений и устройств с соблюдением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, стандартов, правил и технических норм;
- части 2 статьи 20 Федерального закона № 17-ФЗ, в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности перевозок грузов, багажа и грузобагажа;
- пункта 12 раздела III Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утверждённых приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250 (далее Правила), в части обеспечения безопасной эксплуатации сооружений железнодорожного транспорта;
- пункта 41 раздела IV Правил, в части содержания всех элементов железнодорожного пути в исправном и работоспособном техническом обеспечивающем безопасное состоянии, движение поездов, выполнения размеров заданных движения поездов установленными скоростями c соответствии с графиком движения поездов, проектной, ремонтной и эксплуатационной документацией.

5. Классификация нарушения безопасности движения в соответствии с Положением о расследовании:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 года № 344, данный случай классифицирован как крушение.

